**Alerta Nº: 2014-249**
**REFERENCIA: PS/CV/PPR/24209**

# ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS

**ASUNTO: Posibilidad de que el pedal inalámbrico de los "Sistemas AXIOM Artis, Artis Zee o Artis Q", fabricados por Siemens AG, Alemania, deje de cargarse correctamente, si el conector del interruptor del pedal se daña al desconectarlo de la estación de carga por un tirón no intencionado.**

**PRODUCTOS AFECTADOS: "Sistemas angiográficos digitales de rayos X AXIOM Artis, Artis Zee o Artis Q" con un interruptor de pedal inalámbrico, fabricados por Siemens AG, Alemania.**

**MENSAJE:**

Se ha recibido en la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios comunicación de las autoridades alemanas, relacionada con la posibilidad de que el pedal inalámbrico de los "Sistemas AXIOM Artis, Artis Zee o Artis Q", fabricados por Siemens AG, Alemania, deje de cargarse correctamente, si el conector del interruptor del pedal se daña al desconectarlo de la estación de carga por un tirón no intencionado. Estos sistemas se distribuyen en España a través de la empresa Siemens S.A. sita en la Avenida Leonardo da Vinci 15, Polígono Industrial la Carpetania, 28906 Getafe, Madrid.

La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los centros que disponen del producto afectado en nuestro país, y procederá a la sustitución del cableado de los sistemas instalados. Asimismo han remitido un anexo al manual del operador que describe el manejo adecuado por parte del ususario.

**Madrid, a 19 de Mayo de 2014**
**LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS**

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

**Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna**

**SE ADJUNTAN:**

- **NOTA DE AVISO DE LA EMPRESA**
- **ANEXO AL MANUAL DEL OPERADOR**